

Приложение
к паспорту доступности

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 136

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Ширина доступной наружной лестницы на территории, прилегающей к зданию 0,3м	Текущий ремонт 2023-2028	Оборудовать наружную лестницу – шириной 0,35-0,4м	2023-2028	Текущий ремонт
2	Отсутствует наружный пандус с поручнями	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
3	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров не оборудованы дренажными ячеекками, отсутствует поперечный уклон в пределах 1-2%	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	Текущий ремонт
4	У входной двери отсутствуют смотровые панели в полотнах, контрастная маркировка, ручка нажимного действия.	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
5	Входная дверь имеет порог 0,03м	Текущий ремонт 2023-2028	Уменьшить высоту порога входной двери до 0,014м	2023-2028	Текущий ремонт
6	Двери открываются наружу	Текущий ремонт 2023-2028	Обеспечить открывание дверей внутрь.	2023-2028	Текущий ремонт

7	Зона отдыха и ожидания для инвалидов на кресле-коляске или пользующегося костылями отсутствует, ширина при движении кресла-коляски по коридорам и при развороте 0,9-1,4м	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	1) Предварительный звонок от посетителя принадлежащего к МГН 2) Встреча в назначенное время около входа в учреждение и сопровождение 3) Обслуживание посетителя по интересующему вопросу
8	Пространство под выступающими элементами внутри здания не выделено бортиками	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	Текущий ремонт
9	Поручни длиной 2,1м вдоль внутренних лестниц отсутствуют горизонтальные части и не-травмирующее завершение, бортики на боковых краях ступеней и рельефные обозначения этажей на перилах.	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	Текущий ремонт
10	Двери, стены помещений зон безопасности, пути движения не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026-2015; на планах эвакуации не обозначены зоны безопасности	Текущий ремонт 2023-2028	Разместить эвакуационные знаки, нанести обозначение зон безопасности на планы эвакуации	2023-2028	Разместить эвакуационные знаки, нанести обозначение зон безопасности на планы эвакуации
11	Зона целевого назначения не обладает универсальностью, обозначениями помещений, выключатели и розетки выше 0,8м от пола, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на расстоянии превышающее 15м от эвакуационных выходов.	Текущий ремонт 2023-2028	Оборудовать зону целевого назначения для всех категорий инвалидов	2023-2028	Текущий ремонт
12	Нет специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для МГН.	Капитальный ремонт	Переоборудовать ближайшее санитарно-гигиеническое помещение, разместить специальные знаки	-	Капитальный ремонт. Сопровождение посетителя до ближайшего санитарно-гигиенического помещения в здании
13	Система информации на объекте отсутствует	Текущий ремонт 2023-2028	Привести в соответствие	2023-2028	Разместить информацию и оборудование

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:

Нуцалханова Т.В.



(Подпись)